

MAX-870 Premium Clear Coat

Описание

Акриловый Premium лак с ультравысоким содержанием сухого остатка. Обладает повышенной стойкостью к царапинам, ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, хорошо полируется. Применяется для ремонта легковых автомобилей и отделочной окраски кузовов автотранспорта. Преимущества/особенности: экономичный расход, высокий сухой остаток, устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям, глубокий блеск, хорошая растекаемость.

Тип подложки

Базовые краски

Подготовка:

Очистите поверхность от пыли с помощью липкой салфетки

Пропорции смешивания:				23°C	
					
Лак (По объему)	2	Отвердитель	1	Срок жизни: 2 часа с MAX-8611 4 часа с MAX-8612/MAX-8613	
<18°C	MAX-870	MAX-8611	0.2-0.7		
18-24°C	MAX-870	MAX-8612	PC-1		
25-30°C	MAX-870	MAX-8612	M-1/M-2		
>30°C	MAX-870	MAX-8613	M-3		

Нанесение:

	Краскопульт с верхним бачком: 1.2–1.4 мм Краскопульт с нижним бачком: 1.3–1.5 мм
	Обычный краскопульт: 3–4 бар HVLP: 2.0 бар RP: 2.0–2.5 бар

	23°C 
2–3 слоя 50–70 мкм	между слоями 5–10 мин перед сушкой 15–20 мин

Сушка:

	Сухой «к пыли»	Сухой «на ощупь»	Окончательная сушка	Полировка
25°C	45 мин	2–3 ч	10 ч	16 ч
60°C	5 мин	15 мин	30 мин	60 мин

- При температуре окружающей среды ниже 15°C сушка не рекомендуется.
- При температуре окружающей среды выше 30°C применяйте медленный разбавитель.
- Лак, смешанный с отвердителем, должен быть израсходован непосредственно после приготовления и не может быть восстановлен для повторного использования.
- Сразу после нанесения очистите оборудование растворителем.
- Если после нанесения образовался опыл или подтеки, отшлифуйте проблемный участок абразивами градации P1200-P2000 после полного высыхания и охлаждения детали, а затем отполируйте.

Безопасность:

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Следуйте законодательству по охране труда и технике безопасности на рабочем месте, следуйте законодательству в отношении утилизации отходов.

Хранение:

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. В не вскрытой заводской упаковке, 2 года с даты изготовления.