

2К АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК SUPRIMEX HS+



HS=HIGH SOLID

SUPRIMEX 2K HS+ – высококачественный кристально прозрачный двухкомпонентный лак с высоким сухим остатком. Прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Обладает высокой механической устойчивостью. Легок в нанесении. Короткое время воздушной сушки.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям
- Глубокий блеск
- Хорошая растекаемость

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соблюдать оптимальный температурный режим при покраске от +18 до +22°C, влажность 40 – 60% и обеспечить хороший воздухообмен в помещении. При необходимости полировать дождитесь охлаждения детали в течение часа после сушки в ОСК. Хранить с плотно закрытой крышкой.

Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.

Артикул	Наименование	Объем	Упаковка
SPX-CLCA10-01	SUPRIMEX Лак HS+	1л	1/6 шт
SPX-HDRCA05-01	Отвердитель для 2К Лака HS+	0,5л	

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность 2К Лак HS+	1,02 г/см ³
Плотность Отвердителя для 2К Лака HS+	0,99 г/см ³
Содержание летучих органических соединений	VOC 2004/42/IB(e)(840) = 450 g/l


ПОДЛОЖКИ:

Базовые краски

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: ПО ОБЪЕМУ: 2 ч 2К Лак HS+ 1 ч Отвердитель для 2К Лак HS+ 0 – 5% Разбавитель ПО ВЕСУ: 100 г 2К Лак HS+ 49,5 г Отвердитель для 2К Лак HS+ 0 – 5% Разбавитель
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 1 ч при температуре +20°C
	ВЯЗКОСТЬ: DIN4 (+20°C) = 14 – 16 с
	НАНЕСЕНИЕ: Дюза: 1,2 – 1,4 мм Входное давление: 1,8 – 2,2 бар Наносить 2 слоя = 50 – 60 мкм

2К АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК SUPRIMEX HS+



Выдержка перед сушкой: 10 – 15 мин

ВРЕМЯ СУШКИ:

Межслойная выдержка: 5 – 7 мин при температуре +20°C

Сушка +20°C: 6 – 8 ч

Сушка +60°C: 30 мин



Выдержка перед сушкой: 20 – 25 мин

ИК-СУШКА: 7 – 10 мин

При расстоянии до детали 70 – 80 см

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

2К Лак HS+: 1 год

Отвердитель для 2К Лака HS+: 1 год

Хранить в закрытой оригинальной упаковке.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза.

Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.