

HS=HIGH SOLID

RADEX 2K HS+ Premium – высококачественный двухкомпонентный прозрачный лак с высоким содержанием сухого остатка, устойчивый к царапинам. Благодаря технологии сверхбыстрой сушки и отличной твердости лак экономит время ремонта. Прекрасно растекается, обладает хорошим блеском, отличной стойкостью к атмосферным воздействиям. Обладает высокой механической устойчивостью. Легок в нанесении.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Устойчивость к ультрафиолету и атмосферным условиям
- Глубокий блеск
- Хорошая растекаемость

ПРИМЕЧАНИЕ:

Соблюдать оптимальный температурный режим при покраске от +18 до +22°C, влажность 40 – 60% и обеспечить хороший воздухообмен в помещении. При необходимости полировать дождитесь охлаждения детали в течение часа после сушки в ОСК. Хранить с плотно закрытой крышкой.

Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.

Артикул	Наименование	Объем	Упаковка
883301	RADEX Лак HS+ Premium	5 л	1/6 шт
883311	Отвердитель для 2К Лака HS+ Premium	2,5 л	
883399	Разбавитель для 2К Лака HS+ Premium	1л	

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность 2К Лак HS+ Premium	0,97 – 0,99 г/см³
Плотность Отвердителя для 2К Лака HS+ Premium	0,99 – 1,01 г/см³
Плотность Разбавителя для 2К Лака HS+ Premium	0,87 – 0,89 г/см³
Содержание летучих органических соединений	VOC 2004/42/IIIB(e)(840) max. 840 g/l

ПОДЛОЖКИ:

Базовые краски

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: ПО ОБЪЕМУ: 2 ч 2К Лак HS+ Premium 1 ч Отвердитель для 2К Лака HS+ Premium 0 – 10% Разбавитель для 2К Лака HS+ Premium ПО ВЕСУ: 100 г 2К Лак HS+ Premium 51 г Отвердитель для 2К Лака HS+ Premium 0 – 9% Разбавитель для 2К Лака HS+ Premium
	
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 1,5 ч при температуре +20°C
	ВЯЗКОСТЬ: DIN4 (+20°C) = 15 – 17 с


**НАНЕСЕНИЕ:**

Дюза: 1,3 мм

Входное давление: см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов

Наносить 2 слоя = 50 – 60 мкм

Межслойная выдержка: 4 – 7 мин при температуре +20°C

УКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ: 8,5 – 10,5 м²/л

Выдержка перед сушкой: 10 мин

ВРЕМЯ СУШКИ:

Сушка +20°C: 2 – 2,5 ч

Сушка +60°C: 15 мин



Выдержка перед сушкой: 20 – 25 мин

ИК-СУШКА: 8 – 15 мин

При расстоянии до детали 70 – 80 см

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в закрытой оригинальной упаковке.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.